

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 17.4.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1024	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4	Rozšíření kapacity družiny	Realizace stavebních úprav bytu pro potřeby školní družiny v částce 1 400 000 Kč; z toho 141 873,00 Kč bude určeno na zpracování projektové dokumentace na realizaci a následně bude vysoutěžen realizátor stavebních úprav.	Inv.	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	Financováno z přebytku hospodaření	UZ/20/9/2024 ze dne 17.6.2024
1024	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4	Rozšíření kapacity družiny	Realizace stavebních úprav bytu pro potřeby školní družiny v částce 1 400 000 Kč; z toho 141 873,00 Kč bude určeno na zpracování projektové dokumentace na realizaci a následně bude vysoutěžen realizátor stavebních úprav. Při zpracování projektové dokumentace byl zjištěn havarijní stav podlah a stěn přestavovaných prostor. Prošlápanou dřevěnou podlahu (přikrytá PVC) není možné opravit dle původního stavebního záměru. Na základě těchto zjištění PO žádá o navýšení původně schválené částky o 1 145 648,98 Kč; z toho 300 000,00 Kč si uhradí z fondu investic.	Inv.	2 545 648,98	300 000,00	0,00	2 245 648,98	0,00	částka 1 400 000,00 Kč z přebytku hospodaření částka 845 648,98 Kč z rezervy ROK částka 300 000,00 Kč z vlastních zdrojů PO – fondu investic	UZ/20/9/2024 ze dne 17.6.2025 a UR/113/35/2024 ze dne 22. 7. 2024 UR/4/16/2024 ze dne 09.12.2024
1024	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4	Rozšíření kapacity družiny	Realizace stavebních úprav bytu pro potřeby školní družiny v částce 1 400 000 Kč; z toho 141 873,00 Kč bude určeno na zpracování projektové dokumentace na realizaci a následně bude vysoutěžen realizátor stavebních úprav. Při zpracování projektové dokumentace byl zjištěn havarijní stav podlah a stěn přestavovaných prostor. Prošlápanou dřevěnou podlahu (přikrytá PVC) není možné opravit dle původního stavebního záměru. Na základě těchto zjištění PO žádá o navýšení původně schválené částky o 1 145 648,98 Kč; z toho 300 000,00 Kč si uhradí z fondu investic. Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že omítky jsou ve špatném stavu a rozsah jejich oprav, uvedený v projektové dokumentaci a rozpočtu, nezohledňuje skutečný stav. Dále nebylo počítáno s instalací vzduchotechniky do místnosti WC pro pedagogy bez okna a s dopojením vytápění a přívodu teplé užitkové vody na stávající výměňkovou stanici. Na základě těchto zjištění PO žádá o navýšení původně schválené částky o 376 230,00 Kč.	Inv.	2 921 878,98	300 000,00	0,00	2 621 878,98	0,00	částka 1 400 000,00 Kč z přebytku hospodaření částka 845 648,98 Kč z rezervy ROK částka 300 000,00 Kč z vlastních zdrojů PO - fondu investic částka 376 230,00 Kč z rezervy na investice	UZ/20/9/2024 ze dne 17.6.2025 a UR/113/35/2024 ze dne 22. 7. 2024 UR/4/16/2024 ze dne 09.12.2024
Celkem					2 921 878,98	300 000,00	0,00	2 621 878,98	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 17.4.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1024	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4	Oprava komínu	Oprava komínu nad spojovacím krčkem, z důvodu rizika upadnutí dřevěné konstrukce, omítky a cihel, kdy by mohlo dojít ke zranění osob a poškození střechy pod komínem. Poškození komínu bylo zjištěno v rámci roční prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany.	Opr.	57 360,50	0,00	0,00	57 360,50	0,00	financováno z rezervy na havárie	
1024	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4	Výměna WC a umyvadel	V Mateřské škole nejsou splněny požadavky vyhlášky 160/2024 Sb. na vybavení hygienických zařízení i pro nejmenší děti, což je prozatím řešeno výjimkou, udělenou Krajskou hygienickou stanicí. Pro splnění požadavků je třeba vyměnit 2 ks WC a umyvadel za dětský design, děti s odkladem školní docházky budou nadále využívat jim vyhovující vybavení větší velikosti.	Opr.	56 640,10	0,00	0,00	56 640,10	0,00	financováno z rezervy na havárie	
					114 000,60	0,00	0,00	114 000,60	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 17.4.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1032	Základní škola Šternberk, Olomoucká 76	Zpracování plánu přestavby půdních prostor	Dochází k enormnímu nárůstu zájemců o vzdělávání na pracovišti pro žáky s PAS, Táboritů 25, Olomouc. Prostory budovy už neumožňují pojmout takové množství zájemců, jedinou možností pro rozšíření kapacit by byla rekonstrukce půdních prostor.	Inv.	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	financováno z rezervy na investice	
					70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 17.4.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1113	Gymnázium Jeseník, Komenského 281	Výměna interiérových dveří a zárubní.	Po povodni byly poškozeny interiérové dveře, je nutná jejich výměna včetně zárubní.	Opr.	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Výmalba stěn chodeb a aplikace voděodolného nátěru.	Po povodni je nutná výmalba stěn v budovách poškozených povodní a aplikace voděodolného nátěru.	Opr.	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Oprava nádvorí a travnatých ploch v areálu školy.	Bude demontována stávající dlažba, proběhne frézování poškozeného asfaltu a doplnění konstrukčních vrstev a následně bude udělán finální asfaltový povrch. Úprava zelených ploch proběhne následovně.	Opr.	1 825 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Oprava elektroinstalace velké tělocvičny	Po povodni byla poškozena elektroinstalace velké tělocvičny, je třeba provést její opravu .	Opr.	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Obnova místností v budovách NG a VG.	Po povodni byly poškozeny místnosti v budově školy, je potřeba provést sanaci zdiva, injektáž, opravu podlah, doplnění soklíku , broušení zdiva a následnou malbu.	Opr.	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Pořízení venkovních laviček v areálu školy.	V důsledku povodní 2024 byly některé lavičky odplaveny nebo zničeny. Je nutné jejich doplnění.	Opr.	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Oprava venkovního dopaliště - doskočiště k horolezecké stěně.	Po povodni je nutné opravit dopaliště a doskočiště, které je součástí venkovní horolezecké stěny.	Opr.	520 809,00	0,00	0,00	520 809,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Oprava zadní venkovní zídky a venkovního zadního schodiště.	Po povodni je nutná oprava a doplnění obkladu stěny a schodiště u vstupu do budovy školy.	Opr.	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
					3 945 809,00	0,00	0,00	3 945 809,00	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 17.4.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Oprava stožáru a technologie venkovního osvětlení	Je nutná oprava stožáru a technologie venkovního osvětlení na pozemku školy z důvodu zachování bezpečnosti osob.	Opr.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
					50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 17.4.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1128	Střední průmyslová škola Hranice	Odstranění závad - kontrola komínů a spalinových cest	V rámci provedení kontroly komínů a spalinových cest v areálu školy, byly u dvou komínů služebních bytů revizním technikem zjištěny nedostatky, které brání bezpečnému chodu vytápění a je nutné je odstranit. Služební byty slouží k ubytování žáků, kteří se z důvodu zaplnění kapacity nedostali do Domova mládeže.	Opr.	162 618,00	0,00	0,00	162 618,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
					162 618,00	0,00	0,00	162 618,00	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 17.4.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1142	Střední průmyslová škola Jeseník	Obnova plotu a poškozené dvoukřídlové brány po povodni.	Po následcích povodně bude nutné odstranit stávající plotové výplně a plotové sloupky. Součástí plotu je také obnova poškozené dvoukřídlové brány.	Opr.	665 002,00	0,00	0,00	665 002,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
					665 002,00	0,00	0,00	665 002,00	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 17.4.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1201	Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín	Rekonstrukce HUP - Výměna regulátoru tlaku a uzávěru plynu	V rámci kontroly OIP byl zjištěn nevyhovující stav regulátoru tlaku plynu a havarijní stav uzávěru plynu. Jejich výměna je nutná, umožní samočinné otevření havarijního ventilu při výpadku a následném opětovném sepnutí elektrického proudu. Dosud musela zasahovat obsluha kotelny a havarijní uzávěr ručně otevřít.	Opr.	60 066,00	0,00	0,00	60 066,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
					60 066,00	0,00	0,00	60 066,00	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 17.4.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1225	Střední škola řemesel a odborné učiliště Lipová - lázně	Obnova plochy před tělocvičnou včetně položení nového asfaltu.	Plocha slouží jako parkoviště pro zaměstnance školy. Povodeň část povrchu odplavila a již není možné jej užívat. Předmětem návrhu je srovnání plochy, zhutnění nového podkladu a položení asfaltu. Původně zde byla pouze zhutněná plocha.	Inv.	649 115,00	0,00	0,00	649 115,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
1225	Střední škola řemesel a odborné učiliště Lipová - lázně	Vyasfaltování podmáčené a propadlé plochy.	Důsledkem povodní byla plocha podmáčena a propadena. Jedná se o plochu v zadní části areálu školy, která slouží jako vjezd a přístup do dílen, kuchyně a garáží.	Opr.	540 277,00	0,00	0,00	540 277,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
1225	Střední škola řemesel a odborné učiliště Lipová - lázně	Oprava plochy před bočním vchodem pro zdravotně znevýhodněné žáky.	Plocha, po které přijíždí automobily je vydlážděná a po povodni částečně poškozená. Předmětem návrhu je odstranění původní dlažby a podkladu, nasypání, zhutnění a následné položení nové dlažby včetně	Opr.	600 252,00	0,00	0,00	600 252,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
					1 789 644,00	0,00	0,00	1 789 644,00	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 17.4.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1226	Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník	Obnova vnější části skladu zeleniny včetně nové izolace.	Vlivem povodní došlo k zatečení vody dovnitř a polystyrenová izolace byla zničena včetně původní střešní izolace. Bude použita nová a technologicky lepší izolace.	Inv.	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
1226	Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník	Oprava zámkové dlažby na příjezdové komunikaci.	Je nutná oprava propadle zámkové dlažby včetně zhutnění podloží, která byla vlivem povodní podemleta. Příjezdová komunikace slouží k zásobování provozů školy.	Opr.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
					1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 17.4.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1405	Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	Transformace DD Přerov - vestavěné šatní skříň - Přerov Čechova, byt č. 204.	Dodání a montáž vestavné šatní skříň pro byt na ulici Čechova 204, Přerov.	Inv.	93 266,73	0,00	0,00	93 266,73	0,00	financováno z rezervy na investice	
1405	Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	Transformace DD Přerov - vestavěné šatní skříň - Přerov Čechova, byt č. 205.	Dodání a montáž vestavné šatní skříň pro byt na ulici Čechova 205, Přerov.	Inv.	93 988,22	0,00	0,00	93 988,22	0,00	financováno z rezervy na investice	
1405	Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	Transformace DD Přerov - vestavěné šatní skříň - RD Čekyně	Dodání a montáž vestavné šatní skříň rodinný dům p. č. 271/14, Přerov – Čekyně.	Inv.	112 081,53	0,00	0,00	112 081,53	0,00	financováno z rezervy na investice	
					299 336,48	0,00	0,00	299 336,48	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 17.4.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1405	Dětský domov a školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	Cenová nabídka na dodání a pokládku venkovní dlažby u RD v Čekyni – stavební parcela 271/14	Dodání a pokládka venkovní dlažby u RD v Čekyni v rámci transformace Dětského domova Přerov	Inv.	98 160,00	0,00	0,00	98 160,00	0,00	financováno z rezervy na investice	UR/12/19/2025 ze dne 10.03.2025
1405	Dětský domov a školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	Cenová nabídka na dodání a pokládku venkovní dlažby u RD v Čekyni - stavební parcela 271/14	Předmětem aktualizace je navýšení skutečné ceny oproti původní nabídce, konkrétně o 11 800,00 Kč. Dodání a pokládka venkovní dlažby u RD v Čekyni v rámci transformace Dětského domova Přerov	Inv.	109 960,00	0,00	11 800,00	98 160,00	0,00	navýšení 11 800,00 Kč financováno z vlastních zdrojů PO, konkrétně převodem z RF do FI	UR/12/19/2025 ze dne 10.03.2025
1405	Dětský domov a školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	Cenová nabídka na dodání a montáž oplocení u RD v Čekyni – stavební parcela 271/14	Dodání a montáž oplocení u RD v Čekyni v rámci transformace Dětského domova Přerov	Inv.	281 531,00	0,00	0,00	281 531,00	0,00	financováno z rezervy na investice	UR/12/19/2025 ze dne 10.03.2025
1405	Dětský domov a školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	Cenová nabídka na dodání a montáž oplocení u RD v Čekyni - stavební parcela 271/14	Předmětem aktualizace je navýšení skutečné ceny oproti původní nabídce, konkrétně o 46 400,00 Kč. Dodání a montáž oplocení u RD v Čekyni v rámci transformace Dětského domova Přerov	Inv.	327 931,00	0,00	46 400,00	281 531,00	0,00	navýšení 46 400,00 Kč financováno z vlastních zdrojů PO, konkrétně převodem z RF do FI	UR/12/19/2025 ze dne 10.03.2025
					437 891,00	0,00	58 200,00	379 691,00	0,00		