

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 4.11.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka *)	Poznámka*	ROK/ZOK
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Obnova místností v budovách NG a VG.	Po povodni byly poškozeny místnosti v budově školy, je potřeba provést sanaci zdiva, injektáž, opravu podlah, doplnění soklíku, broušení zdiva a následnou malbu.	Opr.	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	UR/19/09/2025 ze dne 17.04.2025
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Obnova místností v budovách NG a VG.	Po povodni byly poškozeny místnosti v budově školy, je potřeba provést sanaci zdiva, injektáž, opravu podlah, doplnění soklíku, broušení zdiva a následnou malbu. Navýšení o 27 588,00 Kč na stavební dozor.	Opr.	1 234 588,00	0,00	0,00	1 234 588,00	0,00	financováno z rezervy ROK navýšení o 27 588,00 Kč z Rezerva ROK Živel	
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Výměna ohřívače expanzní nádoby	Po povodni byl poškozen ohřívač expanzní nádoby. Výměna byla provedena až v současné době.	Opr.	58 857,00	0,00	0,00	58 857,00	0,00	financováno z rezervy ROK Živel	
Celkem					1 293 445,00	0,00	0,00	1 293 445,00	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 4.11.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka *)	Poznámka*	ROK/ZOK
1122	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov	Oprava trhliny ve stěně u venkovního schodiště (vstup do ŠJ)	Je nutné odstranit plynosilikátové vyzdívky ve štítu a v patře ve stěně u venkovního schodiště z důvodu trhliny v plynosilikátových vyzdívkách. Příčinou vzniku trhlin v hlavě vyzdívek je zřejmě absence pružného výplňového materiálu, rozdílné teplotní roztažnosti materiálu (ocel x plynosilikát). Prohlídkou bylo zjištěno, že za plynosilikátovou vyzdívkou na rohu objektu je umístěn střešní svod, který je v horní části značně zdeformovaný a poškozený prasklinami.	Opr.	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
Celkem					120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 4.11.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka*)	Poznámka*	ROK/ZOK
1204	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	Pořízení nového vozu pro výuku autoškoly	Pořízení nového osobního automobilu pro výuku žáků autoškoly. Stávající automobil byl havarovaný a je nepojízdný.	Inv.	385 179,00	0,00	0,00	355 929,00	29 250,00	Financováno z rezervy OŠM, 29 250 Kč – pojistné plnění	ROK UR/26/22/2025 ze dne 15.9.2025
1204	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	Pořízení nového vozu pro výuku autoškoly	Pořízení nového osobního automobilu pro výuku žáků autoškoly. Stávající automobil byl havarovaný a je nepojízdný. Změna zdroje financování z pojistného plnění na Fond investic. Z pojistného plnění nelze financovat nákup investičního majetku.	Inv.	385 179,00	29 250,00	0,00	355 929,00	0,00	Financováno z rezervy OŠM, 29 250,00 Kč KČ pojistné plnění. U 29 250,00 Kč změna zdroje financování na Fond investic	
Celkem					385 179,00	29 250,00	0,00	355 929,00	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 4.11.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1405	Dětský domov a školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	Cenová nabídka na dodání a pokládku venkovní dlažby u RD v Čekyni - stavební parcela 271/14	Dodání a pokládka venkovní dlažby u RD v Čekyni v rámci transformace Dětského domova Přerov	Inv.	98 160,00	0,00	0,00	98 160,00	0,00	financováno z rezervy na investice	UR/12/19/2025 - ze dne 10.03.2025
1405	Dětský domov a školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	Cenová nabídka na dodání a pokládku venkovní dlažby u RD v Čekyni - stavební parcela 271/14	Předmětem aktualizace je navýšení skutečné ceny oproti původní nabídce, konkrétně o 11 800,00 Kč. Dodání a pokládka venkovní dlažby u RD v Čekyni v rámci transformace Dětského domova Přerov	Inv.	109 960,00	0,00	11 800,00	98 160,00	0,00	navýšení 11 800,00 Kč financováno z vlastních zdrojů PO, konkrétně převodem z RF do FI	UR/12/19/2025 - ze dne 10.03.2025 UR/16/9/2025 - ze dne 17.04.2025
1405	Dětský domov a školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	Cenová nabídka na dodání a pokládku venkovní dlažby u RD v Čekyni - stavební parcela 271/14	Předmětem aktualizace je navýšení skutečné ceny oproti původní nabídce, konkrétně o 11 800,00 Kč. Dodání a pokládka venkovní dlažby u RD v Čekyni v rámci transformace Dětského domova Přerov. Zvýšení ceny z důvodu napojení odtokového žlabu na hraně dlažby pod svahem pozemku.	Inv.	123 152,40	0,00	11 800,00	111 352,40	0,00	navýšení 11 800,00 Kč financováno z vlastních zdrojů PO, konkrétně převodem z RF do FI navýšení 13 192,40 Kč financováno z rezervy OŠM na nákupy	UR/12/19/2025 - ze dne 10.03.2025 UR/16/9/2025 - ze dne 17.04.2025
Celkem					123 152,40	0,00	11 800,00	111 352,40	0,00		