

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 18.11.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka *)	Poznámka*	ROK/ZOK
1037	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4	Vybavení učebny odborného učiliště	Z důvodu zřízení nového učebního oboru Provozní služby pro žáky s mentálním postižením od školního roku 2025-26 je potřeba vybavit učebnu digitální didaktickou technikou, aby bylo možno splnit požadované výstupy ŠVP v požadované kvalitě.	Inv.	97 042,00	0,00	0,00	97 042,00	0,00	financováno z rezervy OŠM	
Celkem					97 042,00	0,00	0,00	97 042,00	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 18.11.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1225	Střední škola řemesel a odborné učiliště Lipová – lázně	Obnova plochy před tělocvičnou včetně položení nového asfaltu.	Plocha slouží jako parkoviště pro zaměstnance školy. Povodeň část povrchu odplavila a již není možné jej užívat. Předmětem návrhu je srovnání plochy, zhutnění nového podkladu a položení asfaltu. Původně zde byla pouze zhutněná plocha.	Inv.	649 115,00	0,00	0,00	649 115,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	UR/16/9/2025 ze dne 17.4.2025
1225	Střední škola řemesel a odborné učiliště Lipová - lázně	Podlaha v dílně obrobny	Jedná se o opravu podlahy v dílně obrobny. Podlaha byla zhotovena z podkladového nekvalitního betonu a pokrytá parketami. Parkety bylo nutné odstranit z důvodu vzduť. Byla provedena kontrola betonu pod parketami. Beton je nekvalitní a rozpraskaný na více samostatných dílů.	Opr.	306 025,08	0,00	0,00	306 025,08	0,00	financováno z rezervy ROK	
1225	Střední škola řemesel a odborné učiliště Lipová - lázně	Podlaha v zámečnické dílně	Jedná se o opravu podlahy v zámečnické dílně. Podlaha je z nekvalitního betonu. V delším časovém odstupu po povodních podlaha popraskala na mnoho od sebe oddělených úseků, které se vůči sobě pohybují. Nové stroje tak nelze ukotvit do podlahy.	Opr.	448 554,74	0,00	0,00	448 554,74	0,00	financováno z rezervy ROK	
Celkem					754 579,82	0,00	0,00	754 579,82	0,00		

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 18.11.2025

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka*)	Poznámka*	ROK/ZOK
1017	Dětský domov a Školní jídelna Prostějov	Výměna systému EPS (elektrické požární signalizace) na základě doporučení a kontroly HZS.	Výměna systému EPS (elektrické požární signalizace) na základě doporučení a kontroly HZS. Současný systém požární signalizace byl zabudován při rekonstrukci budovy v roce 2004; k dnešnímu dni bohužel nesplňuje podmínky bezpečnosti požární ochrany a je nutné tento systém celý inovovat.	Inv.	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	UR/15/24/2025 ze dne 7.4.2025
1017	Dětský domov a Školní jídelna Prostějov	Výměna systému EPS (elektrické požární signalizace) na základě doporučení a kontroly HZS.	Výměna systému EPS (elektrické požární signalizace) na základě doporučení a kontroly HZS. Současný systém požární signalizace byl zabudován při rekonstrukci budovy v roce 2004, k dnešnímu dni bohužel nesplňuje podmínky bezpečnosti požární ochrany a je nutné tento systém celý inovovat. Skutečné náklady pořízení akce byly vyšší než původní nabídková cena.	Inv.	993 262,70	0,00	0,00	993 262,70	0,00	financováno z rezervy na havárie navýšení 43 262,70 Kč z rezervy ROK	
Celkem					993 262,70	0,00	0,00	993 262,70	0,00		