

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 13.4.2026**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)	Poznámka*	ROK/ZOK
1016	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10	Oprava výtahu v budově Tetín 7	Na základě pravidelné údržby servisní firmy byl revizním technikem zjištěn nedostatek na výtahovém zařízení. Pro zajištění provozní schopnosti a zvýšení spolehlivosti zařízení je třeba vyměnit nosné prostředky, kluznice a dodělat	Opr.	<b>167 401,08</b>	0,00	0,00	167 401,08	0,00	financováno z rezervy na havárie	
<b>Celkem</b>					<b>167 401,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 401,08</b>	<b>0,00</b>		

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 13.4.2026**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)	Poznámka*	ROK/ZOK
1102	Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13	Havárie vertikálních svodů vody	Na základně monitoringů vertikální splaškové a dešťové kanalizace na budově A a B gymnázia bylo zjištěno, že při podzemních deštích docházelo k zatékání vody do šaten a k vlhnutí stropů a stěn na budovách. Dešťové svody jsou sice funkční, ale nevyhovují materiálem a vyústěním na střeche. Okolo utěsnění protéká voda, která se po obvodu těchto svodů dostává do budovy a dochází tak k jejímu vlhnutí. Jedná se celkem o 12 ks vyústění dešťové kanalizace, které je nutné opravit, neboť při přívalových deštích hrozí násobné škody.	Opr.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
<b>Celkem</b>					<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		

## Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 13.4.2026

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)	Poznámka*	ROK/ZOK
1106	Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3	Havárie rozvodu vody k vytápění	Havárie rozvodu vody pro vytápění budovy B gymnázia, který je uložen pod zemí v betonovém krytu v prostorách školního dvora. Po obnažení potrubí těžkou technikou bylo zjištěno více míst s rezavým potrubím, kde dochází k úniku vody. Bylo třeba vyměnit celý rozvod i s připojením na kotelnu. Prostory byly vedeny do původního stavu - zdění, dosypání zeminy, oprava dlažby.	Opr.	<b>1 985 000,00</b>	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
<b>Celkem</b>					<b>1 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 13.4.2026**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)	Poznámka*	ROK/ZOK
1121	Střední průmyslová škola strojnická Olomouc	Mobilní robotický systém Robotino	Pořízení mobilního robotického systému pro výuku robotiky, programování a automatizace v rámci projektu EduTech OK - Krajské centrum technického a odborného vzdělávání v Olomouckém kraji. Systém umožní praktické úlohy, senzory a flexibilní programování, díky čemuž zvýší kompetence žáků v	Inv.	<b>500 000,00</b>	0,00	0,00	500 000,00	0,00	financováno z rezervy ROK	
<b>Celkem</b>					<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 13.4.2026**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)	Poznámka*	ROK/ZOK
1126	Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště stojřírenské, Prostějov, Lidická 4	Výměna oken a dveří - ul. Vrahovická	Výměna starých dřevěných a kovových oken a dveří v prostorách kanceláří a skladů dílen. Stávající okna a dveře netěsní a jsou nevyhovující.	Opr.	<b>210 000,00</b>	0,00	0,00	210 000,00	0,00	financováno z rezervy ROK	
<b>Celkem</b>					<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 13.4.2026**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)	Poznámka*	ROK/ZOK
1131	Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7	Oprava balkonu restaurace Bečva - projektová dokumentace	Na základě odborného posudku bylo zjištěno, že dochází k zatékání do konstrukce balkonu a k narušení souvrství pod dlažbou. Vlivem koroze by mohlo dojít ke kolapsu konstrukce, proto je nutné provést opravu a sanaci konstrukcí. Před provedením opravy je nutné nechat vypracovat projektovou dokumentaci včetně sond k ověření rozsahu poškození.	Opr.	<b>240 790,00</b>	0,00	0,00	240 790,00	0,00	financováno z rezervy ROK	
<b>Celkem</b>						<b>240 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 790,00</b>	<b>0,00</b>	

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 13.4.2026**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)	Poznámka*	ROK/ZOK
1133	Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3	Oprava napájecích a síťových okruhů pro počítače v PC učebnách	Z důvodu prasklin na lištách a vylomených datových zásuvek je třeba v učebnách UVT 1 a UVT2 vyměnit kabelové lišty elektroinstalace a datové kabely pro žákovské počítače a učitelův	Opr.	134 686,42	0,00	0,00	134 686,42	0,00	financováno z rezervy na havárie	
<b>Celkem</b>					<b>134 686,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 686,42</b>	<b>0,00</b>		

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 13.4.2026**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)	Poznámka*	ROK/ZOK
1134	Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	Oprava kolbiště – multifunkční plocha pro jezdecký sport	Současný stav kolbiště nesplňuje požadavky pro bezpečnost jezdců a koní v rámci jezdeckých aktivit. Terén není dostatečně odvodněn, povrch je tvořen nevhodným podložím; následkem čehož vlnitý, podmáčený; místy hluboký a tvrdý. Těmito nedostatky je ohroženo zdraví koní a	Opr.	<b>2 353 450,00</b>	0,00	0,00	2 353 450,00	0,00	Financováno z přebytků hospodaření	UR/22/13/2025 ze dne 21. 7. 2025
1134	Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	Oprava kolbiště - multifunkční plocha pro jezdecký sport	Současný stav kolbiště nesplňuje požadavky pro bezpečnost jezdců a koní v rámci jezdeckých aktivit. Terén není dostatečně odvodněn, povrch je tvořen nevhodným podložím, následkem čehož vlnitý, podmáčený, místy hluboký a tvrdý. Těmito nedostatky je ohroženo zdraví koní a bezpečnost jezdců.  Původní studie v rámci navrhovaného řešení zcela nedostatečně řešila odvodnění plochy, nezahrnula odstranění betonových podkladů pod částí kolbiště, neřešila výměnu pískového	Opr.	<b>4 793 806,00</b>	0,00	0,00	4 793 806,00	0,00	2 353 450,00 Kč financováno z přebytků hospodaření  navýšení ve výši 2 440 356,00 Kč financováno z rezervy ROK	UR/22/13/2025 ze dne 21. 7. 2025 UR/30/26/2025 ze dne 18.11.2025
<b>Celkem</b>					<b>4 793 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 793 806,00</b>	<b>0,00</b>		

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 13.4.2026**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)	Poznámka*	ROK/ZOK
1136	Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	Elektromobil	Nákup elektromobilu v rámci projektu EduTech OK - Krajské centrum technického a odborného vzdělávání v Olomouckém kraji.	Inv.	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	financováno z rezervy ROK	
<b>Celkem</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 13.4.2026**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)	Poznámka*	ROK/ZOK
1201	Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín	Havárie ohřivačů vody	Výměna nádrží pro ohřev teplé vody. Větší nádrž je nefunkční, neboť u ní došlo k prorezavění vyhřívacího šneku. Funkční je pouze menší nádrž, která je ovšem s ohledem na počet ubytovaných nedostatečná. Při odborném posouzení bylo zjištěno, že obě nádrže jsou na hranici životnosti, z toho důvodu je nutné	Opr.	<b>170 000,00</b>	70 000,00	0,00	100 000,00	0,00	financováno z rezervy na havárie	
<b>Celkem</b>					<b>170 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 13.4.2026**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)	Poznámka*	ROK/ZOK
1216	Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 - Centrum odborné přípravy pro obory řezbářské - Mobiliiář	Pořízení mobiliáře v rámci akce "Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 - Centrum odborné přípravy pro obory řezbářské" uskutečňované odborem investic	Inv.	<b>321 703,00</b>	0,00	0,00	321 703,00	0,00	financováno z OI	
1216	Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 - Centrum odborné přípravy pro obory řezbářské - keramická pec a hrnčířský kruh	Pořízení keramické komorové pece a hrnčířského kruhu se stoličkou v rámci akce "Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 - Centrum odborné přípravy pro obory řezbářské" uskutečňované odborem	Inv.	<b>120 000,00</b>	0,00	0,00	120 000,00	0,00	financováno z OI	
<b>Celkem</b>					<b>441 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 703,00</b>	<b>0,00</b>		

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 13.4.2026**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)	Poznámka*	ROK/ZOK
1403	Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847	Transformace dětských domovů - venkovní a interiérové žaluzie	Pořízení venkovních a interiérových žaluzií do transformovaných rodinných domů Na Výsluní 1800 a 1801. Instalace žaluzií je nezbytná zejména pro zajištění ochrany soukromí dětí v přízemních prostorech, k zajištění jednotného standardu zastínění a regulaci	Inv.	<b>39 780,00</b>	0,00	0,00	39 780,00	0,00	financováno z rezervy na podporu PO	
1403	Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova	Transformace dětských domovů - vestavné skříně	Pořízení vestavných dvojskříní do transformovaných rodinných domů Na Výsluní 1800 a 1801.	Inv.	<b>100 000,00</b>	0,00	0,00	100 000,00	0,00	financováno z rezervy na podporu PO	
<b>Celkem</b>					<b>139 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 780,00</b>	<b>0,00</b>		