

Zlaté Hory

Městem prochází komunikace II. třídy číslo 445 a z ní odbočuje na dvou místech komunikace II. třídy číslo 457.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

silnice	úsek	N1	N2	PN2	N3	PN3	NS	A	PA	TR	PTR	T	O	M	celkem
445	7-3481	253	48	3	5	0	3	14	1	8	4	339	2174	32	2545
445	7-3471	236	51	13	128	38	58	67	0	10	7	608	1999	18	2625
445	7-3472	236	51	13	128	38	58	67	0	10	7	608	1999	18	2625
457	7-4241	220	96	13	118	21	78	52	0	7	4	609	1740	14	2363
457	7-4250	45	22	6	23	4	4	7	0	9	3	123	211	9	343

Silnice	Úsek	2000				2005				Rozdíl v %					
		Přisuzované Počet	Ochranné hrany (m)	M (Počet)	SD (dB)	T (Nařizované řešení) (dB)	Pokles v (dB)	Odhad (dB)	NSc (mil.Kč)						
445	7-3481	253	48	3	5	0	3	14	1	8	4	339	2174	32	2545
445	7-3471	236	51	13	128	38	58	67	0	10	7	608	1999	18	2625
445	7-3472	236	51	13	128	38	58	67	0	10	7	608	1999	18	2625
457	7-4241	220	96	13	118	21	78	52	0	7	4	609	1740	14	2363
457	7-4250	45	22	6	23	4	4	7	0	9	3	123	211	9	343
445	7-3481	507,5	1705	0	64,9	2236	změny	70	1740	58,1	63	60	2013		
445	7-3472	objekt - O3	104	375	5	66,8	povrchu	70	211	9	343	60	29,1		
457	7-4241	objekt - O4	5	66,8	484	123	PHS	70	211	60,2	343	60	9,1		
445	7-3481	7,5 m	0	65	obchvat	70	58,4	60							
445	7-3471	objekt - O5	2	56,4	IPO	70	32	50,5	0,12	31	99	2013			
445	7-3471	7,5 m	0	57,4	70	51,3	60								
445	7-3471	objekt - O6	0	61,9	změny	70	55,6	60							
457	7-4246	7,5 m	0	57,4	povrchu	70	51,3	60							
445	7-3471	/			nepřesnost modelů	PHS 2,2 dB	/	/	/	/	/	/	/	/	/
445	7-3471	/			0	obchvat	/	/	/	/	/	/	/	/	/
445	7-3472	14			6	IPO	32	0,36	31.12.2013						
445	7-3472	/			0	změny povrchu	/	/	po roce 2013						
445	7-3472	/			0	PHS	/	/	/						
445	7-3472	/			0	obchvat	/	/	/						
457	7-4241	7			3	IPO	32	0,18	31.12.2013						
457	7-4241	/			0	změny povrchu	/	/	po roce 2013						
457	7-4241	/			0	PHS	/	/	/						
457	7-4241	/			0	obchvat	/	/	/						
457	7-4250	/			0	IPO	/	/	/						

Silnice	Úsek	Počet chráněných osob	Počet chráněných objektů	Navrhované řešení	Pokles v dB	Odhad ceny (mil.Kč)	Termín
457	7-4250	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
457	7-4250	/	0	PHS	/	/	/
457	7-4250	/	0	obchvat	/	/	/
457	7-4246	/	0	IPO	/	/	/
457	7-4246	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
457	7-4246	/	0	PHS	/	/	/
457	7-4246	/	0	obchvat	/	/	/

Měření hluku a počty vozidel při měření za 1 hodinu

bod	obec	Ulice nebo č.p.	$L_{eq}(A)/dB$	Os	N 1	N 2	N 3	A	Tr	Poznámka
M28	Zlaté Hory	náměstí	57,5	105	13	3	4	2		

Výpočtové body

bod		$L_{eq}(A)$ den/dB	$L_{eq}(A)$ noc/dB	Poznámka
V6	1. NP	57,5	49,7	
V6	2. NP	57,6	49,7	
V6	3. NP	57,3	49,5	
V6	4. NP	57,0	49,2	

Hodnocení: Ve městě se kříží dvě sinice II. třídy. Intenzita dopravy na všech komunikacích ve městě je nízká až střední. Ve středu města je typická řadová městská zástavba. Nadlimitně je zasažena jen první řada domů okolo silnice II. třídy. Zasaženo je v noci 11 objektů. Během dne jsou limity dodrženy.