

		2000			2005				Rozdíl v %
Silnice	Úsek	T	O	M	S	T	O	M	
Silnice	Úsek	Posuzované	M	S	Den	T	O	M	Noc
150	7-3249	38 body	696	model (dB)	1	limit (dB)	1	484	limit (dB)
435	7-3249	objekt – O1	Počet 61,5	Navrhované	20	Pokles y	34,9	Odhad	Termin
435	7-1926	chráněný 5 m	chráněných 2815	reálný	70	2799 dB	23,5	cený	57
150	7-1440	objekt 1074	18 64,2	634	3800	1429	50,3	1829	60 1,9
150	7-3249	7,5 m	0 66,7	150	IP 870	1937	57,7	6579	60 20,0
150	7-3249	objekt – O3	0 64,9	změny	70	/	57,9	/	60
150	7-3249	7,5 m	0 62,5	povrchu	70	/	41,5	/	60
150	7-3249	objekt – O4	61,9	70	/	/	55,2	/	60
435	7-3249	7,5 m	0 64,4	PHS	70	/	57,6	/	60
150	7-3249	/	nepřesnost	modelu + 2,2 dB	obchvat	/	/	/	/

Silnice	Úsek	Počet chráněných osob	Počet chráněných objektů	Navrhované řešení	Pokles v dB	Odhad ceny (mil.Kč)	Termín
435	7-1926	/	0	IPO	/	/	/
435	7-1926	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
435	7-1926	/	0	PHS	/	/	/
435	7-1926	/	0	obchvat	/	/	/
150	7-1440	11	4	IPO	32	0,24	31.12.2013
150	7-1440	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
150	7-1440	/	0	PHS	/	/	/
150	7-1440	/	0	obchvat	/	/	/
435	7-1918	/	0	IPO	/	/	/
435	7-1918	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
435	7-1918	/	0	PHS	/	/	/
435	7-1918	/	0	obchvat	/	/	/

Hodnocení: Zástavba domů má charakter řadové zástavby. Vesměs se jedná o starší domy, které byly v minulosti rekonstruovány a stavebně upravovány. Nadlimitními hodnotami nejsou v denní době zasaženy žádné budovy, v noční době vzhledem k možné nepřesnosti výpočtového modelu jsou 4 objekty brána jako nadlimitně zatížené.