

Konice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 366, 373 a komunikace III. třídy číslo 36620.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

silnice	úsek	N1	N2	PN2	N3	PN3	NS	A	PA	TR	PTR	T	O	M	celkem
373	6-5546	126	66	9	17	1	13	4	0	28	12	276	591	21	888
373	6-5547	93	17	1	6	2	4	14	0	13	10	160	743	11	914
366	6-6910	165	90	4	47	7	9	36	0	4	3	365	1288	13	1666
366	6-5510	568	208	2	80	17	23	102	2	8	7	1017	3151	22	4190
36620	6-5520	191	21	4	9	2	5	25	0	31	26	314	946	8	1268
37349	6-6936	105	81	3	31	2	11	29	0	16	6	284	718	37	1039

Silnice	Úsek	2000				2005				Rozdíl v %
		Přezkoušené Počet	Objektů	Společně Počet	Termin limit (dB)	Podle Počet	Objektů	Společně Počet	Termin limit (dB)	
373	6-5546	85	10	10	50	89	10	10	50	50
373	6-5546	objekt - O1	6,3	706	60	743	55,9	1,85	50	29,5
373	6-5547	82	15	9	59,3	60	55	914	50	29,5
373	6-5546	objekt - O2	6,4	1515	60	1288	32	54,1	0,78	66
366	6-6910	30	102	10	61,4	32	54,1	1066	31.12.2013	60
366	6-5546	41	55	13	58,8	13	52,5	14190	31.12.2008	60
366	6-6910	objekt - O3	63,4	1175	70	946	56,5	1268	60	7,9
36620	6-5520	25	901	17	61,3	70	54,3	1268	60	7,9
373	6-5546	objekt - O4	6,8	802	70	718	60,9	1039	50	9,6
37349	6-6936	25	14	2	67,8	28	60,9	1039	50	9,6
373	6-5546	7,5 m	0	65	obchvat	40	58,1	/	50	/
36620	6-5547	objekt - O5	63,1	70	70	55,7	/	/	60	/
36620	6-5547	7,5 m	60,1	70	70	52,9	/	/	60	/
373	6-5547	0	62,3	změny	70	3	54,9	1,85	31.12.2008	60
37349	6-6936	objekt - O6	62,3	70	70	53	/	/	60	/
37349	6-6936	7,5 m	60,2	povrchu	70	53	/	/	60	/
373	6-5547	/	nepřesnost	modelu	PHS	2,2 dB	/	/	/	/
373	6-5547	/	0	obchvat	/	/	/	/	/	/
366	6-6910	/	0	IPO	/	/	/	/	/	/
366	6-6910	/	0	změny	/	/	/	/	po roce	2013
366	6-6910	/	0	povrchu	/	/	/	/	po roce	2013
366	6-6910	/	0	PHS	/	/	/	/	/	/
366	6-6910	/	0	obchvat	/	/	/	/	/	/
366	6-5510	132	58	IPO	32	3,48	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
366	6-5510	/	0	změny	/	/	/	/	po roce	2013
366	6-5510	/	0	povrchu	/	/	/	/	po roce	2013
366	6-5510	/	0	PHS	/	/	/	/	/	/
366	6-5510	/	0	obchvat	/	/	/	/	/	/
36620	6-5520	/	0	IPO	/	/	/	/	/	/

Silnice	Úsek	Počet chráněných osob	Počet chráněných objektů	Navrhované řešení	Pokles v dB	Odhad ceny (mil.Kč)	Termín
36620	6-5520	0	0	změny povrchu	3	1,55	31.12.2011
36620	6-5520	/	0	PHS	/	/	/
36620	6-5520	/	0	obchvat	/	/	/
37349	6-6936	/	0	IPO	/	/	/
37349	6-6936	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
37349	6-6936	/	0	PHS	/	/	/
37349	6-6936	/	0	obchvat	/	/	/

Měření hluku a počty vozidel při měření za 1 hodinu

Bod	Obec	Ulice nebo č.p.	Leq(A)/dB	Os	N 1	N 2	N 3	A	Tr	poznámka
M23	Konice		66,7	193	29	18	14	4	0	

Hodnocení: Intenzita dopravy na posuzovaných komunikacích v obci je poměrně nízká mimo sčítací úsek 6-5510, kde už je překročení normových hodnot výrazné. U ostatních komunikací dochází k překročení limitů převážně na fasádách do ulice.

V denní době je nadlimitním hlukem ovlivněno 53 objektů.

V noční době je nadlimitním hlukem ovlivněno 71 objektů