

Hranice-Velká

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 44021 a 44023.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

silnice	úsek	N1	N2	PN2	N3	PN3	NS	A	PA	TR	PTR	T	O	M	celkem
44021	7-5110	59	73	49	130	44	30	3	0	9	7	404	535	13	952
44023	7-5111	59	73	49	130	44	30	3	0	9	7	404	535	13	952

Silnice	Úsek	2000			2005			Rozdíl v %		
		Posuzované	M	Den	T	O	M		Noc	
44021	7-5110	280	101	model (dB)	limit (dB)	35	model (dB)	952	limit (dB)	
44021	7-5110	280	101	chráněných	rešení	55	58,4	13	45	
44023	7-5111	280	101	objektů	55	55	53,7	13	45	
44023	7-5111	objekt – 02	objektů	55	55	57,9			45	
44021	7-5110	76	38	63	IPO	55	32	55,7	2,28	31.12.2013
44021	7-5110	96	38		nepřesnost modelu ± 2,2 dB					
44021	7-5110	/	0		změny povrchu		3	4,8		Po výstavbě dálnice D47
44021	7-5110	/	0		PHS		/	/		/
44021	7-5110	/	0		obchvat		/	/		/
44023	7-5111	172	68		IPO		32	4,08		31.12.2013
44023	7-5111	172	68		změny povrchu		3	4,2		Po výstavbě dálnice D47
44023	7-5111	/	0		PHS		/	/		/
44023	7-5111	/	0		obchvat		/	/		/

Hodnocení: Intenzita dopravy na sledovaných komunikacích v obci je dle sčítání středně vysoká. Sledovaná komunikace je oboustranně doprovázena roztroušenou zástavbou, která je představována vícepatrovými, samostatně stojícími rodinnými domy. Z důvodu střední intenzity dopravy je zasaženo nadlimitními hodnotami 71 objektů v denní dobu a 106 objektů v noci (v noční dobu hraniční izofona zasahuje dále od vlastní komunikace). Limity jsou tedy na sledovaných komunikacích u těchto objektů překročeny jak pro denní, tak noční dobu.